
Wiring Diagram



L14-20R