Wiring Diagram



L7-20R