
Wiring Diagram



L5-20R